



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Sezione Provinciale di Roma
Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche
Via G. Saredo, 52 – 00173 Roma
Tel. 06/72961301 Fax 06/72961808

referente per quanto comunicato: Geol. Marilena Tedeschi
Tel. 06/72961322 - email marilena.tedeschi@arpalazio.it

ARPALAZIO

Prot n° 0032553 del 02/05/2016

USCITA

Roma,

Rif. Pontina Ambiente prot. n. 364/15 del 24/09/2015
Rif. Arpa prot. n. 75660 del 25/09/2015
Pratica 80002 T

Prot. n°
(da citare nella risposta)

Comune di Albano Laziale
Settore IV - Servizio IV
"Ambiente e Politiche Energetiche"
protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it

Comune di Ardea
Ufficio Area Ambiente
uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it

Città metropolitana di Roma Capitale
Servizio 6 "Gestione Rifiuti"
Ufficio Procedure Autorizzative e Ufficio
Bonifiche Siti Contaminati
protocollo@pec.provincia.roma.it

Regione Lazio
Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente E
Politiche Abitative
Area Conservazione Qualità Ambiente e Bonifica
Siti Inquinati
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Regione Lazio
Direzione Regionale Territorio, Urbanistica,
Mobilità E Rifiuti
Area Ciclo Integrato Dei Rifiuti
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Azienda USL Roma 6
Direzione del Dipartimento di Prevenzione
servizio.protocollo@pec.aslromah.it

Oggetto: Discarica di Roncigliano – Albano Laziale (Rm) – Esiti della campagna di monitoraggio delle acque sotterranee di ARPA Lazio di Gennaio 2016.

SEDE LEGALE

02100 RIETI - VIA GARIBOLDI, 114
TEL. +39 0746.267.201 / 0746.49.12.07 – FAX +39 0746.25.32.12
E-MAIL: DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT
P.E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT
C.F. 97172140580 – P. IVA 00915900575

SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA

00173 ROMA - VIA GIUSEPPE SAREDO, 52
TEL. +39 06.72.961 – FAX +39 06.72.961.808
E-MAIL: SEZIONE.ROMA@ARPALAZIO.IT
P.E.C.: SEZIONE.ROMA@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT

La scrivente Agenzia comunica di aver effettuato, nel mese di Marzo 2016, una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee dei piezometri di controllo a servizio della discarica in oggetto.

Le attività svolte hanno previsto il rilievo piezometrico, ove possibile, della quota della falda, e il campionamento dai piezometri "A", "B", "C", "D", "E", "FIB", "H". Non è stato possibile campionare i piezometri "G", "I" per dei malfunzionamenti della strumentazione di captazione delle acque installata.

Nella tabella di seguito riportata, si rappresentano i superamenti riscontrati dalle analisi eseguite presso i nostri laboratori, rispetto ai limiti riportati nella tabella 2 Allegato 5 Parte IV Titolo V del D.Lgs 152/2006. I rapporti di prova delle suddette analisi con i relativi verbali di campionamento sono disponibili presso gli uffici della scrivente Agenzia.

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO ARPA - MARZO 2016			
Parametri	Piezometro	Valori Limite (Tab.2 All.5 Parte IV Titolo V D.Lgs.152/06 e smi)	Concentrazione rilevata
1,2-Dicloropropano	"FIB"	0,15 µg/L	0,3 µg/L
Fluoruri	"A"	1500 µg/L	2580 µg/L
	"C"		2090 µg/L
	"H"		4540 µg/L
Arsenico	"A"	10 µg/L	17 µg/L
	"C"		15 µg/L
	"E"		14 µg/L
	"H"		12 µg/L

Alla luce dei risultati analitici, si evidenzia come la contaminazione da composti inorganici continua ad essere caratterizzata dalla presenza costante di arsenico e fluoruri in gran parte dei piezometri monitorati, mentre il piezometro FIB, posto a valle idraulica del sito, si conferma non

conforme per la presenza di 1,2-Dicloropropano in concentrazione superiore al limite di legge, come già riscontrato nei precedenti monitoraggi eseguiti dalla scrivente Agenzia.

Nel corso dei sopralluoghi effettuati dallo scrivente Servizio nel corso del 2016, sono state inoltre verificate le attività relative alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della falda così come comunicato dalla società Pontina Ambiente con nota prot. n. 364/15 del 24/09/2015 acquisita con prot. n. 75660 del 25/09/2015. Nello specifico, nel corso del sopralluogo effettuato in data 24/02/2016, si è riscontrata la realizzazione dell'impianto previsto per il trattamento delle acque provenienti dal piezometro F1B risultato, alla data del sopralluogo, non ancora attivo. La società dichiarava che avrebbe attivato l'emungimento con relativo trattamento nella prima settimana del mese di marzo a.c..

Nel corso del sopralluogo del 02/03/2016 si è verificata l'attivazione dell'emungimento delle acque dal piezometro F1B con collettamento all'impianto di trattamento realizzato.


La Società ha successivamente provveduto a comunicare l'attivazione della Messa in sicurezza delle acque di falda del pozzo F1B, con i relativi parametri di dimensionamento dell'impianto, nonché la comunicazione dell'intenzione di realizzare nuove perforazioni per un approfondimento delle conoscenze geologiche ed idrogeologiche del sito.

Sono in corso ulteriori verifiche da parte della scrivente Agenzia in relazione ai contenuti delle suddette comunicazioni.

Distinti saluti

Il tecnico

Dott.ssa Marilena Tedeschi



Il Dirigente Responsabile del Servizio

Suolo Rifiuti e Bonifiche

Ing. Fabio Ermolli